

Bildschirm-Varianten HPC



7. BDE-Datenerfassung

HPC

Datei Ablauf Eingabe Anzeigen Optionen

Nr	Vorgang	Beschr.	Ez	Fz	Zeit	
						1,27
						0,00
3	Einst	Einstellen	0,12	0,54	01:58:15	
4	Prod	Produktion	0,16	0,7	01:58:25	
5	Team	Teamgespräch	0,19	0,89	01:58:36	
6	WaRep	Warten auf Reparatur	0,18	1,07	01:58:47	
7	Prod	Produktion	0,16	1,23	01:58:56	
8	WzqWe	Wzq.-Wechsel	0,04	1,27	01:58:59	

	Gespräch		Gehen		Gehen - mit leichter Last		Gehen - mit
	Gehen - extreme Last		Laufen		Suchen		Überwachen
	Warten		Persönlich		Pause		Mittagessen
	Unbekanntes Element		Zuordnung 1		Zuordnung 2		Zuordnung 3
	Zuordnung 4		Arbeitsvorbereitung		Werkzeug erhalten		Werkzeugwechsel
	Inspizieren		Messen		Schreibarbeit		Hammer

Neu

Öffnen

Start

Lösch

Besch






















Ende

Navigation icons: Home, Back, Forward, Search, etc.

HPC_V

Datei Ablauf Eingabe Anzeigen Optionen

Nr	Vorgang	Beschr.	Ez	Fz	Zeit	
						1,27
						0,00
3	Einst	Einstellen	0,12	0,54	01:58:15	
4	Prod	Produktion	0,16	0,7	01:58:25	
5	Team	Teamgespräch	0,19	0,89	01:58:36	
6	WaRep	Warten auf Reparatur	0,18	1,07	01:58:47	
7	Prod	Produktion	0,16	1,23	01:58:56	
8	WzqWe	Wzq.-Wechsel	0,04	1,27	01:58:59	

 Gespräch
 Gehen
 Gehen - mit leichter Last
 Gehen - mit schwerer Last
 Gehen - extreme Last
 Laufen
 Suchen
 Überwachen
 Warten
 Persönlich
 Pause
 Mittagessen
 Unbekanntes Element
 Zuordnung 1
 Zuordnung 2
 Zuordnung 3
 Zuordnung 4
 Arbeitsvorbereit.
 Werkzeug erhalten
 Werkzeugwechsel
 Inspizieren
 Messen
 Schreiarbeit
 Hammer

Neu
 Öffnen
 Start
 Lösch
 Besch
 Ende
 Liste



© Copyright 2008 J.Mitterhauser GmbH - EDV Systeme