



Menü- Funktionen Anzeige

10

20

30

40

90

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Löschen

NEU



Feld

Kopie

Einf

Entf.





Datei - Öffnen

Pfad: \IpasMobil\
Name:

demo_bde.mc6

Abbruch

OK

10

20

30

40

90

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Löschen

NEU



Feld

Kopie

Einf

Entf.



Datei Bearb Eing Anz Opt





Nr	Person	Barcode	Folge
----	--------	---------	-------

1	55	123456710201	
---	----	--------------	--

2	55	123456710202	
---	----	--------------	--

3	55	123456710203	
---	----	--------------	--

4	56	123456710204	
---	----	--------------	--

5	54	123456710204	
---	----	--------------	--

10

20

30

40

90

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Löschen

NEU



Feld

Kopie

Einf

Entf.





Nr	Person	Barcode	Folc
----	--------	---------	------

1			01
2			02
3			03
4	53	123456710204	
5	54	123456710204	

Anzeige der
Feldbeschreibung.

Personalnummer



100 'Meier Josef
110 'Müller Karl
111 'Müller Johann
112 'Scheider Karl

40 90 00

ost

EU

htf.





Nr	Person	Barcode	Folge
----	--------	---------	-------

1	55	123456710204	
2	55	123456710204	
3	55	123456710204	
4	56	123456710204	
5	54	123456710204	

Anzeige der
Feldbeschreibung.

10

20

30

40

90

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Löschen

NEU



Feld

Kopie

Bilder

Hilfe



Datei Bearb Eing

Anz Opt





Nr	Person	Barcode	Folge
1	55	123456710201	
2	55	123456710202	

Bündelposition AUFTRAG,B_NR,POS



Bündelposition=AUFTRAG(7),Z/P(1),B_N-
R(2),POS(2)

Feld-Barcode-Definition:

920307 Beispiel für Folge 7

9 Kennung für Feld-Barcode

2 Länge für Barcode-Wert (1-9)

03 Feld-Nummer miniDat

(aus Dateidefinition 03 = Folge)

07 Wert für Folge (07=7)





Nr	Person	Barcode	Folge
----	--------	---------	-------

1	55	123456710201	
---	----	--------------	--

2	55	123456710202	
---	----	--------------	--

3	55	1234	
---	----	------	--

4	56	123456710203	
---	----	--------------	--

5	54	123456710204	
---	----	--------------	--

Auswahlfenster

10

20

30

40

90

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Löschen

NEU



Feld

Kopie



Bilder

Hilfe

Datei Bearb Eing

Anz

Opt





Artikelplan-Folge

	Code	Folge			
0	56710201				
1	56710202				
2	56710203				
3	56710204				
4	56710204				
5					
6					
7					
8					
9	40	90	00		
10	Kost				
11	NEU				
12					
13					
14	Entf.				



Folge	Menge	Zeit	Kost	Exzess	-
-------	-------	------	------	--------	---

			211		
			211		
			211		
1			211		
			211		

Anzeige der
Feldbeschreibung.

10

20

30

40

90

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Löschen

NEU



Feld

Kopie

Bilder

Hilfe



Datei Bearb Eing

Anz Opt





Kostenstelle



110 'Zuschnitt
120 'Fiexieren
130 'Einrichtung
200 'Naeherei
211 'Skupina 11
212 'Skupina 12
213 'Skupina 13
214 'Skupina 14
215 'Skupina 15
216 '
221 'Skupina 21
222 'Skupina 22
223 'Skupina 23
224 'Skupina 24
225 'Skupina 25





Folge	Menge	Zeit	Kost	Exzess	-
			211		
			211		
			211		
1			211		
			211		

10	20	30	40	90	00		
Person	Folge	Menge	Kost				
Mark	Pos	Lösch	NEU				
Feld	Kopie	Einf	Entf.				



Folge	Menge	Zeit	Kost	Exzess	-
			211		
			211		
			211		
1			211		
			211		

10	20	30	40	90	00		
Person	Folge	Menge	Kost				
Mark	Pos	Lösch	NEU				
Feld	Kopie	Einf	Entf.				





Folge	Menge	Zeit	Kost	Exzess	-
-------	-------	------	------	--------	---

211

211

211

1

211

Anzeige der
Feldbeschreibung.

10

20

30

40

90

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Löschen

NEU



Feld

Kopie

Bilder

Hilfe



Datei Bearb Eing

Anz Opt





Folge	Menge	Zeit	Kost	Exzess	-
			211		
			211		
			211		
1			211		
			211		

Exzess-Art 0..Anwesenheit



- 00 'Anwesenheitszeit
- 10 'Maschinenausfall
- 20 'Methodentraining
- 30 'unverschuldete Änderungen
- 40 'Personalbesprechung
- 90 'Sonstiges

00





Folge	Menge	Zeit	Kost	Exzess	-
			211		
			211		
			211		
1			211		
			211		

10	20	30	40	90	00
Person	Folge	Menge	Kost		
Mark	Pos	Lösch	NEU		
Feld	Kopie	Einf	Entf.		





Nr	Person	Barcode	Folge
----	--------	---------	-------

1	55	123456710201	
---	----	--------------	--

2	55	123456710202	
---	----	--------------	--

3	55	123456710203	
---	----	--------------	--

4	56	123456710204	
---	----	--------------	--

5	54	123456710204	
---	----	--------------	--

10

20

30

40

90

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Löschen

NEU



Feld

Kopie

Einf

Entf.



Datei Bearb Eing Anz Opt





Nr	Person	Barcode	Folge
----	--------	---------	-------

1	55	123456710201	
---	----	--------------	--

2	55	123456710202	
---	----	--------------	--

3	55	123456710203	
---	----	--------------	--

4	56	123456710204	
---	----	--------------	--

5	54	123456710204	
---	----	--------------	--

Eingabe der
Person über
Button oder über
Barcode.

10

90

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Löschen

NEU



Feld

Kopie

Einf

Entf.



Datei Bearb Eing Anz Opt





Nr	Person
1	55
2	55
3	55
4	56
5	54

Tages-Daten: 5



1

55

Person

54

2

55

Abbruch

OK

3

55

4

56

123456710204

5

54

123456710204

10

20

30

40

90

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Lösch

NEU



Feld

Kopie

Einf

Entf.





Nr	Person	Barcode	Folge
----	--------	---------	-------

1	55	123456710201	
---	----	--------------	--

2	55	123456710202	
---	----	--------------	--

3	55	123456710203	
---	----	--------------	--

4	56	123456710204	
---	----	--------------	--

5	54	123456710204	
---	----	--------------	--

10

20

30

40

90

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Löschen

NEU



Feld

Kopie

Einf

Entf.



Datei Bearb Eing Anz Opt





Nr Perso

Kostenstelle

OK



1

5

110 'Zuschnitt

2

5

120 'Fiexieren

3

5

130 'Einrichtung

4

5

200 'Naeherei

5

5

211 'Skupina 11

212 'Skupina 12

213 'Skupina 13

214 'Skupina 14

215 'Skupina 15

216 'Skupina 16

217 'Skupina 17

218 'Skupina 18

219 'Skupina 19

220 'Skupina 20

221 'Skupina 21

222 'Skupina 22

223 'Skupina 23

224 'Skupina 24

Eingabe der
Kostenstelle für
Excess-Zeiten
über Auswahl.

Person Folge

223 'Skupina 23

224 'Skupina 24

Mark

Pos

Abbruch

OK

Feld

Kopie

Einf

Entf.





Folge	Menge	Zeit	Kost	Exzess	-
-------	-------	------	------	--------	---

			211		
			211		
			211		
1			211		

Button für
Excess-
Zeit 40.

10

20

30

40

90

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Löschen

NEU



Feld

Kopie

Einf

Entf.





Folge	Menge	Zeit	Tages-Daten
			<input type="text" value="20"/>
			Abbruch
			OK

1

Erfassung der
Zeitdauer in
Minuten für die
angewählte
Excesszeit.

10

20

00

00

Person

Folge

Menge

Kost



Mark

Pos

Löschen

NEU



Feld

Kopie

Einf

Entf.

